



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Punto Chico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0018-42	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: Vista general de la cocina.



Foto 2: Vista del modulo con laminas antiguas, rotas y oxidadas.



Foto 3: Ventana de madera de la cocina en mal estado.



Foto 4: Vista lateral de las cocina en pesimas condiciones.



Foto 5: Estructura de soporte de techo de madera deteriorado a punto de caerse.



Foto 6: piso en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

