

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS ROCNIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0025-42	FECHA:	25/02/2025



Foto 1 Sustrucción de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 4: Sustrucción de puertas de madera por metal




Foto 5: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 6: sustrucción de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público