

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0027-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de balcones de malla por metal



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto 6: Sustrucción de malla por baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P
Firma y Sello Director Centro Educativo P



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0027-42	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Instalación de tomacorrientes dobles en aulas nuevas




Foto 2: Instalación de tomacorrientes dobles en aulas nuevas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---