

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MACHAQUILA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0029-42	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Ubicación de agua para la realización de pozo mecanico.



Foto 2: momento de alegría de algunas madres de familia al momento de realizar el estudio.



momento del estudio del profesional para identificar la distancia del agua.




Foto 4: observando el resultado del estudio



Foto 5: En este lugar quedara ubicado el pozo mecanico, muy cerca de la cocina.



Foto 6: quedara ubicado dentro del predio de la Escuela aun costado de la cocina a 10 mts de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público