

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA COPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0041-43	FECHA:	23/04/2025



Foto 1 Muro perimetral.



Foto 2: Sustitución de estructuras de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de laminas por laminas troqueladas.



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria D

Firma y sello del Presidente de la OPF



Stefano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

