

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MACHAQUILA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0043-43	FECHA:	23/04/2025



Foto1: VISTA GENERAL DE LA COCINA ESCOLAR CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO. RENGLO 1. 1.



Foto 2: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO. RENGLO 2. 1.



Foto 3: LÁMINAS DE LA COCINA ESCOLAR MUY DETERIORADA. RENGLO 1.2.



Foto 4: PUERTA DE MADERA EN MUY MAL ESTADO. RENGLO 3. 1.





Foto 5: VENTANAS DE MADERA MUY ANTIGUAS. RENGLO 4. 1.



Foto 6: PISO DE LA COCINA ESCOLAR MUY AGRIETADO. RENGLO 5.1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 E.O.R.M ALDEA MACHAQUILA I IXCÁN, EL QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICINA ALDEA MACHAQUILA I IXCÁN, EL QUICHÉ
---	--	---	---