



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE		IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAACTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0046-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada alizinc calibre 26.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto (8 cm grosor)





Foto 4: Pintura en muro sinteriores y exteriores



5. Sustrucción de puerta de madera por metal



6. Repello en paredes (1 cm grosor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPE



Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

