

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZETÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0048-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Vista general del Establecimiento Educativo.




Foto 2: Depósito de agua elevado Módulos.



Foto 3: Red de captación de agua pluvial.



Foto 4: Depósito de agua elevado cocina.



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del libro de hojas.

Firma del Presidente del C.A.P.F.

Firma y sello del Presidente del C.A.P.F.



Firma del Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZETÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0048-43		

BOSQUEJO



[Signature]



firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



firma y Sello del Director del Centro Educativo Público