

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0052-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustrucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustrución de piso de torta de concreto




Foto 4: Fabricación e instalación de puertas.



Foto 5: Sustrucion de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 6: Mantenimiento a estructura y aplicación de pintura de estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público