

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0053-43	FECHA:	25/02/2024



Foto 1: Vista general de la cocina del centro educativo



Foto 2: Sustitución de lámina de techo para baños



Foto 3: Sustitución de lámina de techo de la escuela



Foto 4: Sustitución de chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de pared de block




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---