

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0055-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: DESCRIPCION. SUSTITUCION DE LAMINAS TROQUELADAS.



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.




Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES Y PINTURA, INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 4: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) INCLUYE CHIMENEAS Y PLANCHA DE METAL.,




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
DE LA ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH
IXCAN, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH
IXCAN, QUICHÉ