

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Punto Chico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0056-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Vista general del establecimiento.



Foto 2: vista de la cocina con necesidad de agua para reparar.



Foto 3: Vista general del pozo a mejorar.



Foto 4: Necesidad de nueva tubería principal y accesorios.



Foto 6: Suministro eléctrico.



Foto 6: Tubería de distribución en mal estado y tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paul Lugo Lugo

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

