

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad La Nueva Máquina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 -0060 - 43	FECHA:	04 de septiembre de 2025.



Foto1: Agua de pozo artesanal inapropiada para el consumo.




Foto 2: Brocal del pozo artesanal que se desea sustituir con uno mecánico.




Foto 3: Vista vertical interna del pozo artesanal.



Foto 4: Vista completa del pozo artesanal con su torre, tinaco y techo, lo cual sería utilizado con el pozo mecánico.



Foto 5: Depósito (pila) de agua utilizada en la preparación de los alimentos pero que no es adecuada para el consumo.




Foto 6: Cocina donde se preparan la refacción para los niños de la escuela..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fredy Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

