

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0062-43	FECHA:	22/05/2025



Foto1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO.



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera en mal estado y láminas rotas.



Foto 3: Aplicación de repello y pintura en muro de contención.



Foto 4: Sustitucion de sanitarios.



Foto 5: Sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Sustitución de porton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0062-43	FECHA:	22/05/2025



Foto1: Sustrucción de torre de metal para depósito de agua, el actual es de concreto y tiene aproximadamente mas de 30 años (esta quebrado).



Foto 2: Sustrucción de ventana de madera por metal.



Foto 3: Reparación de estufa rural.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director C

