

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0063-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR




Foto 2: VISTA NORTE DE LA COCINA CON NECESIDAD DE AGUA PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS.



Foto 3: VISTA GENERAL DEL POZO A MEJORAR.



Foto 4: NECESIDAD DE NUEVA TUBERÍA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS.


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas:

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

