

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0066-43	FECHA:	04/09/2025



Foto1: VISTA GENERAL DEL POZO A INTERVENIR



Foto 2: SUMINISTRO DE DEPOSITO DE AGUA PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS.



Foto 3: SUMINISTRO DE TUBERÍA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS




Foto 4: SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA, CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



Foto 5: VISTA DEL POZO EN VERANO.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

