

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 20 0071 43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: VISTA FRONTAL DE LA COCINA ESCOLAR.




Foto 2: PUERTA DE MADERA DETERIORADA.



Foto 3: LAMINA DE LA COCINA DETERIORADA.



Foto 4: BIGAS DE MADERA DE LA COCINA DETERIORADA.



Foto 5: VENTANAS DE MADERA EN MAL ESTADO.



Foto 6: PISO DETERIORADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

