

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0077-43	FECHA:	2/10/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: MUROS PERIMETRALES




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por persianas enrollables




Foto 5: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 6: Sustitución de piso por torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEL EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
---	---