

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRINITARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0084-43	FECHA:	24/04/2025




Foto1: Vista trasera de la pared.




Foto 2: vista exterior de ventanas traseras.



Foto 3: Parte lateral del establecimiento.



Foto 4: Vista frontal del establecimiento.




Foto 5: Vista exterior de puertas.





Foto 6: Vista frontal de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--