



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0086-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: MODULO 1.Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO 1.Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: MODULO 1.Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 4: MODULO 2.Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26





Foto 4: MODULO 2.Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

