



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Gaspar Rafael Ramírez	FECHA:	04/09/2025



Foto 1: ESPACIO DONDE SE VA A CONSTRUIR LA NUEVA COCINA ESCOLAR



Foto 2: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA




Foto 3: PUERTA DE COCINA ESCOLAR ACTUAL



Foto 4: PARED DE COCINA ESCOLAR ACTUAL



Foto 5: COCINA PARED DE MADERA



Foto 6: TECHO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

