

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad indígena Q'eqchi' Xalalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0090-43	FECHA:	21/7/2025




FOTO 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26" incluye capotes y elementos de fijación



FOTO 2: Sustrucción de soporte de estructura de madera por metal



FOTO 3: Fabricación y colocación de 2 puertas de metal para sustituir las de madera, y sustitución de poyotón rural




FOTO 4: Sustrucción de malla en ventana por balcones, fabricación y colocación de balcones de hierro.





FOTO 5: Sustrucción y fundición de todo el piso de torta de cemento.



FOTO 6: Repello y sernido en muro interior y exterior de toda la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público