

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0092-43	FECHA:	04/09/2025



Foto 1: Vista frontal del enchufe del cableo de la bomba artesanal



Foto 2: Vista frontal de la tubería del pozo artesanal



Foto 3: Vista frontal de la casa del pozo artesanal de la EORM.




Foto 4: Sustitucion del pozo artesanal a pozo Mecánico de la EORM




Foto 5: Vista lateral del establecimiento de la EORM



Foto 6: Vista frontal del establecimiento de la EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VISTA NUEVA IXCÁN, QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISTA NUEVA IXCÁN, QUICHÉ
--	--	---	--