



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Mojarras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0108-45	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Estructura del Centro Educativo




Foto 2: Parte de la estructura del pozo




Foto 3: Estructura del pozo con alto porcentaje de agua inservible




Foto 4: Vista general del pozo




Foto 5: Pozo no apto para consumo, tiene filtración de agua superficiales



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anselmo che tzul

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

