Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Chactela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0115-45	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Lámina en mal estado

Foto 2: Estructura de techo deretiorada



Foto 3: Puertas de madera en mal estado

Foto 4: Ventana de madera en mal estado

Foto 5: Piso en malas condiciones



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundari	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Chactela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0115-45	FECHA:	4/09/2025

Foto 7: la madera de la pared se encuentra en mal estado

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público