



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0119-42	FECHA:	9/10/2025



Foto 1: Vista frontal de la cocina del establecimiento




Foto 2: Vista lateral de la cocina del establecimiento




Foto 3: Vista frontal de la letrina del establecimiento




Foto 4: Vista lateral de la letrina del establecimiento




Foto 5: Vista frontal del establecimiento



Foto 6: Vista lateral del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

