

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0122-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Ingreso al establecimiento educativo EOUM, zona 6, Playa Grande, Ixcán



Foto 2: Pozo artesanal que abastece a la comunidad educativa durante el invierno.



Foto 3: de forma manual, madres de familia, llevan agua a los depósitos en uso de la escuela.



Foto 4: El establecimiento cuenta con instalación de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>P. U. T. U. T.</i> Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo E.O. U. M.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

