

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Q'eqchi' Buena Vista Copón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0170-43	FECHA:	2/10/2025



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzininc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustitucion de puerta de madera por metal para la cocina escolar



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto.




Foto 5: Reparacion de repello y sernido de pared.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

