

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0199-42	FECHA:	22/04/2025



Foto1: VISTA GENERAL DE LAMINAS EN MAL ESTADO.



Foto 2: VISTA DE LAMINAS ROTAS Y PAREDES EN MAL ESTADO.



Foto 3: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 4: PISO AGRIETADO



Foto 5: PAREDES EN MALAS CONDICIONES



Foto 6: PUERTA DE METAL EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Teresa Pineda Deltrán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

