

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0201-41	FECHA:	22/04/2025




Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO CON MURO PERIMETRAL EN LADO ORIENTE.



Foto 2: SUMINISTRO DE MAYA PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUMINISTRO DE BLOK PARA PAREDES DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUMINISTRO DE MAYA PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 5: VISTA LATERAL DEL MURO PERIMETRAL Y TUBOS GALVANIZADOS.



Foto 6: VISTA y TUBOS GALVANIZADOS EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público