

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guadalupe de las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0202-41	FECHA:	10 de septiembre 2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA Y MAYA POR BALCONES DE HIERRO





Foto 5: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO PARA PISO.




Foto 6: SUMINISTRO DE REPELLO PARA PARED DE COCINA ESCOLAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

