

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO RENACER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0212-42	FECHA:	21/04/2025



Foto1: Vista del parte exterior de paredes que necesitan repello




Foto 2: Sustitucion de estufa con parrilla y susticion de pared por una meseta para preparar los alimentos



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto de la cocina.



Foto 4: se necesita banquetas alrededor del perimetro de la cocina y sustitucion de cunetas.




Foto 5: Sustitución de 7 balcones se madera y maya por balcones de metal .




Foto 6: Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc pára el modulo No. 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo Renacer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0212-42	FECHA:	21 de abril del 2025



Foto 7: Instalaciones que se necesita pintar que se encuentran en obra gris.



Foto 8: Area de la cocina que se interventa con la instalacion de balcones, su estufa, meseta, reforzamiento de paredes y repello.




Foto 9: Puerta que se cambiara y se construira un pilar de reforzamiento, se cambiara de ubicacion la puerta.



Foto 10: La pila esta agrietada necesita cambio, ademas se necesita cambio de un chorro e instalacion de una mas.



Foto 11: Construcion de pilar de reforzamiento y reconstruccion de muros perimetral de la cocina.



Foto 12: Sustitucion de bomba sumergible y sus accesorios, y panel de control tipo industrial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

