



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0217-42	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitucion de tuberia de PVC Linea Principal.



Foto 2: Mejoramiento de pozo artesanal a pozo mecanico.




Foto 3: Sustitucion de bomba de agua.




Foto 4: Sustitucion de cableado electrico



Foto 5: Sustitucion de tablero




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

