

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Párvulos Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0780-41	FECHA:	10/09/2025




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA A METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS A BALCONES DE METAL



Foto 5: AMPLIACION DE COCINA



Foto 6: REPARACION DE PISO DE TORTA DECONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

