



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0783-41	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: IMAGEN QUE MUESTRA LA VISTA FRONTAL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS OLIVOS, IXCÁN, QUICHÉ. DONDE SE VA INTERVENIR EL MURO PERIMETRAL.



Foto 2: VISTA DEL MÓDULO DE MURO PERIMETRAL SIN REPELLAR EL CUAL LLEVA AÑOS SIN DARLE MANTENIMIENTO.




Foto 3: DETERIORO DE LA MALLA DEL MURO PERIMETRAL, DONDE INGRESAN PERROS, CUANDO SE ESTÁ PREPARANDO LA REFACCION ESCOLAR.




Foto 4: IMAGEN DE MURO QUE NECESITA SER REPELLADO PARA CAMBIAR EL AMBIENTE.



FOTO 5: IMAGEN QUE MUESTRA LOS DAÑOS Y FISURAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MURO PERIMETRAL.



FOTO 6: VISTA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

