



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARÍA TZEJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0790-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: lámina deteriorada



Foto 2: techo muy bajo, dificulta a las cocineras



foto. 3 frontal de la cocina




Foto 4: ventanas cerradas con mallas detetioradas.



Foto 5: puerta deteriorada por el reflejo del sol y lluvia.



Foto 6: Vista frontal cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

