

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Ríos, Ixcán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0795-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Puerta en mal estado



Foto 2: Parte de atrás en mal estado



Foto 3: Parte enfrente en mal estado



Foto 4: Laminas en mal estado





Foto 5: Ventana en mal estado



Foto 6: Estructura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

