

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Muñeca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0796-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Sustrucción de láminas muy antiguas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal.




Foto 3: Sustrucción de puertas en mal estado.



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por balcones.



Foto 5: Reparación y repello de aulas.





Foto 6: Sustrucción de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPM

Firma y Sello Director Centro Educativo

