



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AFÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0797-43	FECHA:	5/11/2025



Foto1: Completar y cambio de color de pintura en pared exterior.



Foto 2: Cambio de color de pintura en pared exterior.



Foto 3: pintada completa dentro del aula.



Foto 4: Cambio de color de pintura dentro del aula.




Foto 5: Completar y cambio de color de pintura dentro del aula.



Foto 6: Completar y cambio de color de pintura dentro del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, variando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público