



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARIÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0805-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: sustitución de pozo artesanal a pozo mecánico



Foto 2: sustitucion de Cableado




Foto 3: Ubicación de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Darién



Foto 4: tubería del pozo artesanal actual




Foto 5: lugar del pozo a sustituir.



Foto 6: tubería actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

