

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0807-43	FECHA:	5/11/2025



Foto1: IMAGEN PREVIA DE LA COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: ESTADO ACTUAL DE LA MADERA DE LA COCINA



Foto 3: LAMINA EN MAL ESTADO DE LA COCINA ACTUAL



Foto 4: ESTADO ACTUAL DE LA PARTE DE ATRÁS DE COCINA



Foto 5: ESTADO ACTUAL DE PUERTAS Y VENTANAS




Foto 6: CHIMINEA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Nora Everilda Xitumul García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Byron Leonel Rivera Rivera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

