

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Virginia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0808-43	FECHA:	04/09/2025



Foto1: Vista general del pozo



Foto 2: Vista interior del pozo.



Foto 3: Mejoramiento a pozo



Foto 4: Vista exterior del pozo


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

