



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0809-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal



Foto 2: sustitución de bigas de madera por costaneras de metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustitución de lámina de zinc por lamina troquelada



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal



Foto 6: Sustitución de puerta d madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Chón Ixim

Firma y sello del Presidente de la DPF



Luis Geovany Morales Ramos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

