

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0816-43	FECHA:	04/09/2025



Foto1: Tanque de distribución de agua en mal estado



Foto 2: tanque de captacion de agua con grietas



Foto 3: llave deterioradas



Foto 4: Estructura en mal estado



Foto 5: abertura de pozo



Foto 6: Tubos de paso de agua sin funcionamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.


VILMA LORENA TUM IGNACIO

Firma y sello del Presidente de la OPF





ARCADIA GALICIA TRIGUERO

Firma y Sello Director Centro Educativo

