

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARAISO DE ADAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0817-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR.



Foto 2: UBICACIÓN DEL POZO ARTESANAL CON NECESIDADES DE INTERVENCIÓN.



Foto 3: SUMINISTRO DE DEPOSITO DE AGUA.



Foto 4: SUMINISTRO DE TUBERÍA PRINCIPAL PARA POZO, PILA Y LAVAMANOS.




Foto 5: SUMINISTRO DE PILA CON LAVADEROS PARA LA COCINA.



Foto 6: SUMINISTRO DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
ALDEA PARAISO DE ADAN, QUICHE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público