

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0819-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: Tanque de distribución de agua en mal estado



Foto 2: tanque de captacion de agua con grietas



Foto 3: llave de paso oxidado



Foto 4: tubería en mal estado



Foto 5: abertura de pozo




Foto 6: bomba de agua sumergido sin funcionamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISRAEL BEN JUAREZ

Firma y sello del Presidente de la



ALFONZO COC JUAREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

