

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San José La 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0821-43	FECHA:	21 de febrero de 2025



Foto 1: Bomba actual del pozo



Foto 2: Casa del pozo



Foto 3: parte interna del rancho donde se ubica el pozo



Foto 4: Red de distribución de agua



Foto 5: Tapa del pozo



Foto 6: Tapa del pozo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

