

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE POZO ARTESANAL POR POZO MECÁNICO.



Foto 3: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA.



Foto 4: SUMINISTRO DE TORRE DE METAL Y TUBERIA PRINCIPAL DE PVC.



Foto 5: SUMINISTRO DE PAREDES PARA SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 6: SUMINISTRO DE LAVAMANOS Y MINGITORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Comunal
Aldea La Caoba, Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea La Caoba, Ixcán, El Quiché