

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MOJARRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0823-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR.



Foto 2: PISO DE CONCRETO EN AULAS Y CORREDOR EN MAL ESTADO.



Foto 3: PILA DE COCINA EN MAL ESTADO Y FALTA DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.



Foto 4: VENTANAS DE MADERA Y MAYA MUY DETERIORADAS.



Foto 5: PINTURA EN PAREDES EN MUY MAL ESTADO.




Foto 6: VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

