



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0824	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustrucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustrucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucion de ventanas de madera por balcones de metal



Foto 6: sustitucion de ventanas de maya por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Aldea



Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0824	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Cambio de piso de tierra a piso de torta de cemento



Foto 4: Construcción de horcon para corredor de concreto



Foto 5: Sustitución de costaneras de madera por metal y tijeras de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

